

Firma: Gesellschaft für Liegenschaftskonversion GmbH, Am Sportplatz 8, 16244 Schorfheide

Verteiler:



- Stefan Assies,
56281 Emmelshausen
(Auftraggeber)
- GfLK GmbH (1x),
Am Sportplatz 8,
16244 Schorfheide

Aktenzeichen

Auftragsnummer

19140

- Teil -**
Protokoll über die Räumung kampfmittelbelasteter Flächen
 Abschluss

Anhänge:

Lageplan Räumstelle Kampfmittelüberprüfung
Schwall Gemeinde Emmelshausen, vom 28.10.2019.

1.	Anschrift / Gemarkung der Räumstelle:	Schwall Gemeinde Emmelshausen
	Landkreis	
	Eigentümer	

Die o.g. Räumstelle wurde (Kartenauszug gemäß Anlage) von Kampfmitteln gem. Aufgabenstellung überprüft / geräumt. Die Räumung erfolgte nach dem letzten gesicherten Stand der Technik, bestem Wissen und Können.

Die Kampfmittelfreiheit wird hiermit

bescheinigt **nicht bescheinigt**

Freigegebene Fläche (Tiefen bis 5,00) in m²	<u>29.978,80</u> m²
Freigegebene Bohrungen (Durchmesser bis 1,5 m) in Stk.	<u>0</u> Stk.
Freigegebene Ankerlagen in m²	<u>0</u> m²
Nicht Freigegebene Fläche (Menge der Störpunkte)	<u>0</u> m²

2.1. Freigabe:

Die Kampfmittelräumarbeiten wurden nach dem Stand der Technik durchgeführt. Die untersuchten und in beiliegender Karte grün schraffierten Bereiche werden freigegeben.

Es ist dennoch nicht völlig ausgeschlossen, dass sich Kampfmittel aus Besonderheiten, die mit dem Magnetfeld zusammenhängen, einer Detektion entziehen.

Dies ist zwar äußerst selten der Fall; gleichwohl werden Sie gebeten, die Bauarbeiten mit der notwendigen Vorsicht / Sorgfalt durchzuführen. Bei Auffinden unbekannter, insbes. kampfmittelverdächtiger Gegenstände bitten wir Sie, uns, bzw. den zuständigen Kampfmittelräumdienst unverzüglich zu verständigen.

2.2. Nicht freigegebene Flächen: entfällt!

Die in der Karte grün-doppelstrich (ANSI32) schraffierten Flächen wurden untersucht, können aber noch nicht freigegeben werden.

3. Suchmethode: Oberflächensondierung

Aufzeichnen der Fläche mit einem 1-/3-/5-Kanal-System und Datalogger. Anschließende Auswertung der Meßwertaufnahme mittels „Magneto“-Software und Interpretierung auf Verdachtspunkte. Überprüfung von Verdachtspunkten.

Luftbildauswertung lag vor
 nicht vor

4. Geborgene Kampfmittel

Pos.	Nr.	Bezeichnung	RE		GUS		AL		Gesamt (incl. Mun-teile)	
			Stck.	Gew. kg	Stck.	Gew. kg	Stck.	Gew. kg	Stck.	Gew. kg
		keine								
		Gesamt:	0,00	0,00						

5. Munition / Munitionsteile ohne Explosivstoff (Munitionsschrott) / sonst. u. Zivilschrott

Ort: Schorfheide, den 28.10.2019

Name: Ralf Kühn


GrLK GmbH 10

Gesellschaft für Liegenschaftskonversion
16244 Schorfheide Am Sportplatz 8
Tel. 03336-3669420 Fax 03336-3669421

Name: _____

Datum / Unterschrift / Firmenstempel
- Räumstellenleiter Kampfmittelräumfirma -

Datum / Unterschrift / Stempel
AG



19140 Koord. ETRS89.UTM32-N

Pkt.-Nr.	Fläche-Nr.	Position X	Position Y
01	1	396509.0060	5555787.6559
02	1	396458.3701	5555787.6259
03	1	396436.4867	5555923.8798
04	1	396485.8540	5555931.8086
05	1	396482.6825	5555951.5555
06	1	396680.1519	5555983.2706
07	1	396681.7059	5555973.5946
08	1	396658.3467	5555854.1794
09	1	396601.0805	5555844.9820
10	1	396591.2490	5555839.3517
11	1	396552.6647	5555831.1292
12	1	396503.2973	5555823.2004



Gelände durch EDV-gestütztes Fe-Sondenmessverfahren aufgenommen. Fe-Verunreinigungen aufgegraben/abgeborgen

Ausführung :



KAMPFMITTELBERGUNG

Auftraggeber : Stefan Assies
Rathausstrasse 1
56281 Emmelshausen

Projekt : Kampfmittelüberprüfung
Schwall Gemeinde Emmelshausen

Bauüberwacher : Zeichnung erstellt : 28.10.2019

Koordinatensystem : ETRS89.UTM-32-N gezeichnet : A. Butzke

GfLK-Projektnummer : 19140
Lageplan
Maßstab : 1 : 2.500
überprüfte Fläche : 29.978,80 m²